REGIONALES

DERRAME DE CRUDO EN YONDÓ, ANTIOQUIA, AFECTÓ QUEBRADA

ESCRITO POR BENDECIDO.COM.CO EL 31 JULIO, 2019

Ecopetrol investiga las causas del derrame de crudo.

Por: Redacción Digital BLU Radio

A través de un video un habitante del corregimiento El Dique del municipio de Yondó, Antioquia, en límites con Barrancabermeja, denunció el derrame de crudo que terminó afectando una quebrada y vegetación aledaña.

En las imágenes se veía como de un tubo caía combustible.

"Estamos en el vertimiento de Ecopetrol que desemboca las plantas estación 3, mire como es la contaminación de Ecopetrol", dice quien grabó el video.

A través de un comunicado Ecopetrol confirmó que en las 10:00 de la mañana de este martes, se activó el plan de contingencia y con maquinaria y operarios se inició el control de la situación operacional en el vertimiento sur de aguas de producción del activo Casabe.

"Desde el momento en que supimos, **nos desplazamos al lugar para atender la emergencia, en ningún momento el hidrocarburo siguió a la laguna, lo contuvimos**", manifestó el ingeniero de Ecopetrol Fernando Lapani, gerente del río.

En la zona fueron instaladas barreras de contención para evitar el paso de crudo. **Mientras tanto, operarios realizan las labores de limpieza.**



AUTOR
BENDECIDO.COM.CO
ARCHIVOS DEL AUTOR

OPINIONES

DEJA UN COMENTARIO

Comentario*

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos obligatorios están marcados con *

Nombre*

Email*

Web

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

PUBLICAR COMENTARIO

PUBLICIDAD

EN VIVO AHORA

CROSOVER DJ BENDECIDO

Crosover Presenta Dj Bendecido

INFO AND EPISODES

TAMBIEN TE PUEDE GUSTAR



CONTINUAR LEYENDO